

廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

平成29年 8月分
株式会社藤岡建設

■処分した廃棄物

種類	数量 (トン)	種類	数量 (トン)
がれき類	0	廃プラスチック類	0.3
金属くず	0	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	380.0
ゴムくず	0		

■地下水の水質検査

採取場所	採取年月日	測定結果通知日	測定結果	水質悪化の有無

※水質の悪化が認められた場合に講じた措置。

採取場所	措置年月日	措置内容

■浸透水の水質検査

採取場所	採取年月日	測定結果通知日	測定結果	基準適合状況
浸透水	29.08.28	29.09.05	別紙	適合

※基準に適合しなかった場合に講じた措置。

採取場所	措置年月日	措置内容

■施設及び設備の点検

点検項目	点検年月日	機能の低下又は損壊のおそれ若しくは機能の異常の有無
土堰堤	29.08.31	無し

※機能の低下又は損壊のおそれ若しくは機能の異常が認められた場合に講じた措置。

点検項目	措置年月日	措置内容

■展開検査

実施回数	66回
安定型廃棄物以外の混入等が認められた年月日	混入等は認められなかった

計量証明書

整理No. K1702336-001 1/1

平成 29年 9月 5日

株式会社藤岡建設 様



株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒007-0807 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目1番1号
 TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-3191



環境計量士 中村 陽介

受付年月日	平成 29年 8月 29日	受付方法	先方採取
採取年月日	平成 29年 8月 28日	採取時刻	11時00分
天 候	曇	温 度	気温 ***℃ 水温 19.0℃
採 取 者	藤下 昌幸	検査担当者	竹本 成孝
施 設 名	北竜第1処分場		
試 料 名	浸透水		
採 取 場 所	浸透水		
特 記 事 項			

(当方採取以外の試料については依頼者のお申し出により記入いたしました。)

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	計量の結果	単 位	計 量 の 方 法
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.2	mg/L	JIS K 0102 21及び32.4
-以下余白-			
備 考			